



Ac'
24.11.2020
ms

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO w PRUSZKOWIE	
Data wpływu	26.11.2020
Nr	3210
Podpis	[Signature]

1712
1712

Pruszków, 23.11.2020

FIB – J. Murawski Sp. J.
ul. Radnych 10/U4
05-800 Pruszków
NIP: 5342289650
tel. 516-996-095

Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
ul. Staszica 4
05-800 Pruszków

Stanowisko ws. treści zamieszczonych w mediach społecznościowych

W odniesieniu do szkalujących Spółkę treści zamieszczonych w mediach społecznościowych „Facebook” poprzez prywatny profil pod nazwą „Arek Gębacz”, Spółka publikuje poniższe stanowisko:

1. Słowem wstępu:

Należy zaznaczyć, że Spółka od dłuższego czasu jest szykanowana i oczerniana w przekazach społecznościowych, urzędach i instytucjach państwowych przez osobę sprzeciwiającą się naszej inwestycji.

Spółka zaznacza, że nie jest w stanie zweryfikować autentyczności ww. publikacji, ich źródła, czasu dokumentacji, ani jej precyzyjnej lokalizacji. Spółka zakłada, iż pochodzą one od osoby prywatnej nie piastującej stanowiska urzędniczego, nie reprezentującej władz państwowych ani regionalnych i nie będącą żadnym autorytetem prawnym w zakresie prowadzonej przez Spółkę inwestycji. W związku z powyższym, zakres odpowiedzi uwzględniać będzie jedynie stan faktyczny prowadzonych robót, jak wynika z dokumentacji budowlanej i relacji wykonawców.

2. Stanowisko:

Wody powierzchniowe znajdujące się na dnie wykopu w postaci kałuż powstałych na skutek opadów atmosferycznych były usuwane w ramach współpracy z firmą świadczącą usługi odbioru wody z terenu budowy, a także na teren własny poza obszar szczególnego zagrożenia powodzią. Śladowe ilości wody, zalegającej w wyrobisku incydentalnie zostały odprowadzone na teren prywatny, w granicy Warszawskiego Obszaru Ochrony Krajobrazu na skutek nieświadomości działań podwykonawcy prowadzącego pracę fundamentowe na terenie inwestycji. Po stwierdzeniu nieprawidłowości przez kierownika budowy czynności zostały zaprzestane. Spółka informuje, że punkt czerpalny odprowadzanej wody znajdował się w bezpiecznej odległości od frontu prac fundamentowych, tym samym wykluczając potencjalne zagrożenie zanieczyszczeniem związkami pochodzącymi z mieszanki betonowej. Ewentualny mętny/szary/szarozielony ślad wynika z zastosowania pompy zatapianej z rozdrabniaczem ulokowanej w bezpośrednim kontakcie z ośrodkiem gruntowym, reprezentowanym przez czwartorzędowe utwory glacialne powstałe w okresie megaglacjału zlodowaceń

południowopolskich i środkowopolskich w postaci glin zwałowych - zgodnie z opracowaną dokumentacją podłoża gruntowego.

Prace są wykonywana z najwyższą starannością zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami pod nadzorem doświadczonego kierownika budowy i inspektora nadzoru. Materiały używane do realizacji inwestycji posiadają wymagane przez prawo certyfikaty i atesty.

Z wyrazami szacunku,

